

ТЭЦ

Подразделение

ТЭЦ

Подразделение

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Ачинского участка

ООО "Иркутскэнергоремонт"

Г.В. Масленников

" 2021г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

На Сверхтиповой ремонт. Капитальный ремонт (с заменой) шиберов пылетракторов (ММТ-циклон-МВ), трубопроводов ПХГкотлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.Инв.№ 0401548Время ремонта 2021 г.

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Вид дефекта	Кол-во операций	Операция по ремонту узлов, деталей	Норма часы	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта			
							наименование	ед. изм	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел 1. Капитальный ремонт шиберов котла										
1	Ремонт шиберов ф920мм			2,148	т	Замена клапана (шибера) Ду-900 с последующим опробованием при массе клапана (шибера) 358кг*6шт		Шибер Ду-900 черт. 411.00 СБ (В00208290000)	шт	6
2				6	шт	Ремонт привода шибера				
3				1,6	т	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов на высоте до +6,0м (120м2), труба 0,042т 57*4мм -б/у		Пиломатериал обрезной сосна b=25 L=4М [590000070000]	м3	0,08
4				12	м2	Сборка и разборка деревянных настилов, для замены фасонного участка, на высоте 6,0м 2м*1м*8раз		Пиломатериал обрезной сосна b=25 L=4М [590000070000]	м3	0,06
								Электрод УОНИ13/55 Ф 4 мм (090100500000)	кг	12,0
								Кислород в баллонах (м3)	м3	50,0
								Пропан в баллонах	кг	18,0
Работы выполнялись в действующем цехе с вредными условиями труда 2,2 % (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и.т.п) механизмы подрядчика										

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО

Е.К. Кеер