

ТЭЦ

Подразделение

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Ачинского участка

ООО "Иркутскэнергоремонт"

Г.В. Масленников

" 2021г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 28

На Типовой ремонт. Капитальный ремонт м/к конвективной части котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.

Инв.№ 0401548

Время ремонта 2021

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Кол-во операций		Операция по ремонту узлов, деталей	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта			Примечание
						наименование	ед. изм	количество	
1	2	3	4			6	7	8	9
1	Ремонт м/к конвективной части		0,523	т	Изготовление, замена опорных пластин, косынок крепления, фиксирующей полосы, весом 5,23кг*100шт	Лист Б -ПВ-О-10х1500х6000-ГОСТ 19903-2015-Ст3СП ГОСТ 16523-97/14637-89 [060100400000]	т	0,523	
2			0,523	т	Погрузочные, разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций				
3			0,523	т	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 3 км (от места погрузки до места разгрузки) I класс груза				
						Пропан в баллонах	кг	40,0	
						Кислород в баллонах (м3)	м3	80,0	
						Электрод УОНИ13/55 Ф 4 мм (090100500000)	кг	15,0	
Производство работ с вредными условиями труда 2,2%									

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО

Е.К. Keep