

ТЭЦ
Подразделение

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Ачинского участка
ООО "Иркутскнепоремонт"
Г.В. Масленников
" " 2021г.

Подразделение

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ №31

На Типовой ремонт. Капитальный ремонт бункеров сырого угля котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к,
год изготовления 1972 г.

Инв.№ 0401548

Время ремонта 2021

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Количество операций		Операция по ремонту узлов, деталей	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта			Примечание	
						наименование	ед. изм.	количество		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Бункера сырого угля котла №6 высота производства работ +10 - +26м		4,0	т	Изготовление брони течек топлива из листа стального б=8мм	ЛИСТ 8 ММ СТ 3СП [060100300000]	т	4,0		
2			4,0	т	Замена брони течек топлива					
3			450	м ²	Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях на высоте свыше 10м	Пиломатериал необрезной сосна б=40 L=6М [590000230000]	м3	5,0		
4			2,12	т	Ремонт дефектных участков бункеров наложением заплат из листа стального б=8мм	ЛИСТ 8 ММ СТ 3СП [060100300000]	т	2,12		
6			80	м	Устранение неплотностей бункеров и течек топлива электросваркой					
7			4,0	т	Погрузочные, разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций					
8			4,0	т	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 3 км (от места погрузки до места разгрузки) I класс груза					
9			4,0	т	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"					
							Пропан в баллонах	кг	140,0	
							Кислород в баллонах (м3)	м3	220,0	
					Электрод МР-3С Ф 4 мм [090100110000]	кг	150,0			
Производство работ с вредными условиями труда 2,2%										

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО

Е.К. Keep