

Расчет начальной максимальной цены

«Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Сверхтиповой ремонт. Ремонт приемных бункеров ЛП-1-4 с монтажом футеровки»

Составлен в текущих ценах.

№п/ п	Наименование смет	Стоимость работ в текущих ценах	
		Всего	<i>в том числе Материалы</i>
1	2	4	5
СМР			
1	Сверхтиповой ремонт. Ремонт приемных бункеров ЛП-1-4 с монтажом футеровки	1 328 174,00	0,00
Всего:		1 328 174,00	-
ИТОГО начальная стоимость работ:		1 328 174,00	-
	НДС 20%	265 634,80	
	Всего с НДС	1 593 808,80	

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Кеер