

ТЭЦ

Подразделение

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Ачинского участка
ООО "Иркутскэнергоремонт"

Г.В. Масленников

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМА РАБОТ №54 ДОП.2

На Типовой ремонт. Капитальный ремонт обмуровки, изоляции котлоагрегата ст.№ 5 БКЗ-320/140 ПТ2 зав. № 871, рег.№4561-К, год

Инв.№ 0401534

Время ремонта 2021.

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Вид дефекта	Кол-во операций		Нормо-часы	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта		
							наименование	ед. изм	кол-во
1	2		3	4		5	6	7	8
14. Газозаборная шахта А,Б,В,Г S=30м2 отм.+8,0 - +12,0м				3,75	м³	Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (30м2 х 0,125м=3,75м3)	Кирпич диатомовый (670300000000)	м³	3,52
							Цемент глинозёмистый ГЦ-40 (612800010000)	т	0,10
							Крошка диатомовая (670401030000)	кг	318,49
				3,42	м³	Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых	Кирпич ШБ-5 (670200100000)	т	7,17
							Мертель шамотный МШ-28 (670400000000)	т	0,4
				1,2	м³	Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (30м2 х 0,04м=1,2м3)	Цемент глинозёмистый ГЦ-40 (612800010000)	т	0,38
							Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000)	т	0,96
							Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000)	т	0,96
				120	шт	Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона	Катанка 8мм (060300800000)	т	0,024
							Электрод МР-3С Ф 4 мм [090100110000]	кг	0,516
				30	м2	Замена изоляции котла из асбестового картона	Картон КАОН 5 (690002100000)	кг	183

	44. Главный паропровод. Задвижки Ду 273 4м.п. (2 шт)			0,01	м3	Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм (ниже шибера),		Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000)	кг	14,76
171				0,87	м³	Замена изоляции из муллитокремнеземистого рулонного материала МКРР-130 б=40мм в 4 слоя 3,14 x (0,273+0,160) x 0,160 x 4 =0,87м3		Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000)	т	0,14
								Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000)	кг	2,52
172				1,51	м³	Замена изоляции из минматов б=160мм 3,14 x (0,273+2x0,160+0,160) x 0,160 x 4 =1,51м3		Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000)	м³	1,87
								Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000)	кг	4,38
173				11,47	м²	Замена покрытия поверхности изоляции из листового металла 3,14 x (0,273+2x0,32) x 4= 11,47м2		Лист оцинкованный 0,55x1250x2500	т	0,050
								Винт самонарезающий 3,5x20 (А72000910000)	шт	86,00
Вредность работ 2,2%										

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Keep