

**Расчет начальной максимальной цены**

**«Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№5 БКЗ-320/140 ПТ2 зав.№871, рег.№4561-К, год изготовления июнь 1968г. ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск». Типовой ремонт. Капитальный ремонт обмуровки, изоляции котлоагрегата ст.№ 5 БКЗ-320/140 ПТ2 зав. № 871, рег.№4561-К, год изготовления июнь 1968г»**

Составлен в текущих ценах.

№	Наименование смет	Стоимость работ в текущих ценах	
		Всего	в том числе Материалы
1	2	4	5
<b>СМР</b>			
54 доп 1	Типовой ремонт. Капитальный ремонт обмуровки, изоляции котлоагрегата ст.№ 5 БКЗ-320/140 ПТ2 зав. № 871, рег.№4561-К, год изготовления июнь 1968г.	2 731 594,00	
54 доп 2	Типовой ремонт. Капитальный ремонт обмуровки, изоляции котлоагрегата ст.№ 5 БКЗ-320/140 ПТ2 зав. № 871, рег.№4561-К, год изготовления июнь 1968г.	171 899,00	
<b>Всего:</b>		<b>2 903 493,00</b>	
<b>ИТОГО начальная стоимость работ:</b>		<b>2 903 493,00</b>	<b>-</b>
	НДС 20%	580 698,60	
	<b>Всего с НДС</b>	<b>3 484 191,60</b>	

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Кеер