

**Расчет начальной максимальной цены.**

**по объекту: Капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г. ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск". Типовые работы. Капитальный ремонт м/к конвективной части; ремонт площадок; м/к косых и наклонного щитов, поворотной камеры, компенсаторов, углов котлоагрегата.**

**Составлена в ценах по состоянию на 2021 г.**

№п/ п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущих ценах	
			Всего	<i>в том числе Материалы</i>
1	2	3	4	5
<b>СМР</b>				
1	Типовой ремонт. Капитальный ремонт м/к конвективной части котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.	28	81 045,00	
2	Типовой ремонт. Капитальный ремонт площадок котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.	29	166 350,00	
3	Типовой ремонт. Капитальный ремонт м/к косых и наклонного щитов, поворотной камеры, компенсаторов, углов котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.	44	1 062 367,00	
<b>Всего:</b>			<b>1 309 762,00</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО начальная стоимость работ:</b>			<b>1 309 762,00</b>	<b>-</b>
	НДС 20%		261 952,40	
	<b>Всего с НДС</b>		<b>1 571 714,40</b>	

Материалы поставки Генерального подрядчика 100%

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Кеер