

Расчет начальной максимальной цены.

**по объекту: Капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.
ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск". Типовой ремонт. Капитальный ремонт м/к горелочного пояса котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.**

Составлена в ценах по состоянию на 2021 г.

№п/ п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущих ценах	
			Всего	<i>в том числе Материалы</i>
1	2	3	4	5
СМР				
1	Типовой ремонт. Капитальный ремонт м/к горелочного пояса котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.	57	4 265 384,00	
Всего:			4 265 384,00	-
ИТОГО начальная стоимость работ:			4 265 384,00	-
	НДС 20%		853 076,80	
	Всего с НДС		5 118 460,80	

Материалы поставки Генерального подрядчика 100%

Начальник ПТО Ачинского участка

Е.К. Keep