

ТЭЦ

Подразделение

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Ачинского участка

ООО "Иркутскэнергоремонт"

Г.В. Масленников

" " 2021г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ №29

На Типовой ремонт. Капитальный ремонт площадок котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег. № 5133-к, год изготовления 1972 г.

Инв. № 0401548

Время ремонта 2021.

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или	Кол-во операций		Операция по ремонту узлов, деталей	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта			Прим.
						наименование	ед. изм	количество	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Площадки котла № 6 Отм. +5,9м; + 32м		1,5	т	Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос; снятие и установка отдельных элементов				
2			1,6	т	Изготовление и замена элементов лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т	ЛИСТ 5ММ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ СТ ЗСП 19903 [060101450000]	т	1,0	
						КРУГ СТ. 3 Ф 20 (060301200000)	т	0,2	
						КРУГ СТ. 3 Ф 16 (060303820000)	т	0,4	
						Пропан в баллонах	кг	35,0	
						Кислород в баллонах (м3)	м3	100,0	
						Электрод МР-3С Ф 3 мм [090100100000]	кг	35,0	
						Электрод УОНИ13/55 Ф 4 мм [090100500000]	кг	25,0	
Производство работ с вредными условиями труда 2,2% (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п) механизмы подрядчика									

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО

Е.К. Кеер